



Rayher.

JUST CREATE

BASTELIDEE

Beton-Kerzenhalter

D

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

36 049 000	Gießform „Stern, 9 cm“	1 St.
36 039 000	Gießform „Kreis 4,5 cm“,	1 St.
34 152 000	Kreativ-Beton	ca. 215 g
21 730 000	Anlegemilch, etwas	
21 700 06	Deco-Metall, gold	etwas
21 733 00	Deco-Metall	Schutzlack, etwas

Zusätzlich benötigst du:

89 530 00	Schleifpapier
37 103 00	Pinself
Speiseöl, Sieb, Kieselsteine um die Gießform zu beschweren	
Unterlage aus Crepla oder Karton	

Anleitung:

1 Zur Vorbereitung stellst du die Stern-Gießform auf einen stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackelt und streichst diese innen mit Speiseöl aus. Die Kreis-Gießform bestreichst du auf der Außenseite gut mit Speiseöl.

2 Damit größere Steinchen aus dem Beton entfernt werden, solltest du ca. 215 g Betonpulver vor dem Anrühren mit Wasser durch ein einfaches Haushaltssieb sieben.

3 Fülle ca. 20 ml Wasser (bei gesiebtem Beton verändert sich das Mischverhältnis laut Packungsangabe) in einen Kunststoffeimer und lasse anschließend ca. 150 g des gesiebten Kreativ-Betonpulvers langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Bastelholz bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.

4 Fülle die Gießmasse bis zur gewünschten Höhe in die vorbereitete große Stern-Gießform (am besten nicht ganz bis zum oberen Rand gießen). Die Masse ca. 1 – 2 Minuten ruhen lassen.

Tipp Damit die Luftblasen in der Beton-Gießmasse reduziert werden, setzt du die Kreis-Gießform erst mit einer Seite auf der Gießmasse auf und legst den Rest der Form anschließend mit leichtem Druck nach und nach langsam auf. Ist die ganze Gießform aufgelegt kannst du diese mit leichtem Druck bis zur gewünschten Tiefe eindrücken und durch Hin- und Herschieben vorsichtig noch ausrichten. Anschließend beschwerst du die Gießform bis zur gewünschten Tiefe mit Kies oder kleinen Steinen.



5 Über Nacht trocknen lassen.

6 Am nächsten Tag kannst du einen Teil des Objekts entfernen. Zuerst entfernst du vorsichtig die Kreis-Gießform indem du diese von allen Seiten leicht biegest und leicht nach oben ziehst. Hast du die Kreis-Gießform vollständig vom Gießobjekt gelöst, lässt du dieses noch einmal einige Stunden trocknen.

7 Anschließend kannst du auch den Rest des Gießobjekts entfernen, indem du die Gießform auf eine Unterlage wie z.B. Crepla oder Karton umdrehst und mit leichtem Druck der flachen Hand vorsichtig gegen das Gießobjekt drückst, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopf die Stern-Gießform vorsichtig im Kreis auf deine Unterlage, damit sich der Beton-Stern vollkommen aus der Form löst.

8 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten 1 – mehrere Tage).

9 Für einen besonders glänzenden Look kannst du den Kerzenhalter nach mit Deco-Metall verzieren. Zum Abschluss wahlweise noch mit Schutzlack bestreichen.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2015, Rayher Hobby GmbH