



BASTELIDEE

Kreativ-Beton Sternschale "Groß"





Verwendete Artikel:

36 037 000	Gießform „Stern“ 28 cm	1 St.
36 038 000	Gießform „Stern“ 21,5 cm	1 St.
34 153 000	Kreativ-Beton	ca. 2800 g
21 730 000	Anlegemilch	5 ml
21 700 24	Deco-Metall kupfer	2 Blatt
21 733 000	Schutzlack	5 ml
89 530 000	Schleifpapier	
37 103 000	Pinself	

Zusätzlich benötigst du:

Speiseöl, Sieb, Kieselsteine um die Gießform zu beschweren Unterlage aus Crepla oder Karton

Anleitung:

1 Zur Vorbereitung stellst du die große Stern-Gießform auf einen stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackelt und streichst diese innen mit Speiseöl aus. Die kleinere Stern-Gießform bestreichst du auf der Außenseite gut mit Speiseöl.

2 Damit größere Steinchen aus dem Beton entfernt werden, solltest du ca. 2800 g Betonpulver vor dem Anrühren mit Wasser durch ein einfaches Haushaltssieb sieben.

3 Fülle ca. 300 ml Wasser (bei gesiebtem Beton verändert sich das Mischverhältnis laut Packungsangabe) in einen Kunststoffeimer und lasse anschließend ca. 2 kg des gesiebten Kreativ-Betonpulvers langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Bastelholz bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.

4 Fülle die Gießmasse bis zur gewünschten Höhe in die vorbereitete große Stern-Gießform. Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen lassen. Tipp: damit die Luftblasen in der Beton-Gießmasse reduziert werden, setzt du die kleinere Stern-Gießform erst mit einer Seite auf der Gießmasse auf und legst den Rest der Form anschließend mit leichtem Druck nach und nach langsam auf. Ist die ganze Gießform aufgelegt, kannst du diese mit leichtem Druck bis zur gewünschten Tiefe eindrücken und durch Hin- und Herschieben vorsichtig noch ausrichten. Anschließend beschwerst du die Gießform bis zur gewünschten Tiefe mit Kies oder kleinen Steinen.



5 Über Nacht trocknen lassen.

6 Am nächsten Tag kannst du einen Teil des Objekts entfernen. Zuerst entfernst du vorsichtig die kleinere Stern-Gießform indem du diese von allen Seiten leicht biegst und leicht nach oben ziehst. Hast du die kleinere Stern-Gießform vollständig vom Gießobjekt gelöst, lässt du dieses noch einmal einige Stunden trocknen.

7 Anschließend kannst du auch den Rest des Gießobjekts entfernen, indem du die Gießform auf eine Unterlage wie z.B. Crepla oder Karton umdrehst und mit leichtem Druck der flachen Hand vorsichtig gegen die Gießform drückst, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopf die Stern-Gießform langsam und vorsichtig im Kreis auf deine Unterlage, damit sich der Beton-Stern vollkommen aus der Form löst.

8 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten 1 – mehrere Tage).

9 Kleine Grate oder Unebenheiten kannst du schnell und einfach mit Schleifpapier abschleifen.

10 Nach Wunsch kannst du deine Sternschale anschließend noch bemalen oder mit Deco-Metall verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH