



BASTELIDEE

D

Kreativ-Beton Stern-Set 2-teilig

WWW.RAYHER.COM



Verwendete Artikel:

36 050 000	Gießform „Stern“ 11 cm	1 St.
36 047 000	Gießform „Stern“ 6 cm	1 St.
34 152 000	Kreativ-Betonpulver	ca. 500 g
21 730 000	Anlegemilch	3 ml
21 700 24	Deco-Metall kupfer	etwas
21 733 000	Schutzlack	etwas
89 530 000	Schleifpapier	
37 103 000	Pinsel	

Zusätzlich benötigst du:

Speiseöl, Sieb, Kieselsteine um die Gießform zu beschweren, Kerze, Unterlage aus Crepla oder Karton

Anleitung größerer Stern:

- 1 Streiche die kleine Stern-Gießform innen mit Speiseöl aus. Bestreibe ebenfalls den unteren Teil einer Kerze mit Speiseöl.
- 2 Damit größere Steinen aus dem Beton entfernt werden, solltest du ca. 150 g Betonpulver vor dem Anrühren mit Wasser durch ein einfaches Haushaltssieb sieben.
- 3 Fülle ca. 15 ml Wasser (bei gesiebten Beton verändert sich das Mischverhältnis laut Packungsangabe) in einen Kunststoffeimer und lasse anschließend ca. 100 g des gesiebten Kreativ-Betonpulvers langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Bastelholz bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.
- 4 Fülle die Gießmasse bis zur gewünschten Höhe in die vorbereitete größere Stern-Gießform. Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen lassen.
Tipp Damit die Luftblasen in der Beton-Gießmasse reduziert werden, setzt du die kleinere Stern-Gießform erst mit einer Seite auf der Gießmasse auf und legst den Rest der Form anschließend mit leichtem Druck nach und nach langsam auf. Ist die ganze Gießform aufgelegt, kannst du diese mit leichtem Druck bis zur gewünschten Tiefe eindrücken und durch Hin- und Herschieben vorsichtig noch ausrichten. Anschließend beschwerst du die Gießform bis zur gewünschten Tiefe mit Kies oder kleinen Steinen.
- 5 Über Nacht trocknen lassen.



6 Am nächsten Tag kannst du einen Teil des Objekts entformen. Zuerst entfernst du vorsichtig die kleinere Stern-Gießform indem du diese von allen Seiten leicht biegst und leicht nach oben ziehst. Hast du die kleinere Stern-Gießform vollständig vom Gießobjekt gelöst, lässt du dieses noch einmal einige Stunden trocknen.

7 Anschließend kannst du auch den Rest des Gießobjekts entformen, indem du die Gießform auf eine Unterlage wie z.B. Crepla oder Karton umdrehst und mit leichtem Druck der flachen Hand vorsichtig gegen die Gießform drückst, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopf die Stern-Gießform langsam und vorsichtig im Kreis auf deine Unterlage, damit sich der Beton-Stern vollkommen aus der Form löst.

8 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten 1- mehrere Tage).

9 Kleine Grate oder Unebenheiten kannst du schnell und einfach mit Schleifpapier abschleifen.

10 Nach Wunsch kannst du deine Sternschale anschließend noch bemalen, mit Deco-Metall verzieren oder mit Moos, Blumen, Kerzen und sonstigem verzieren.



Anleitung kleiner Stern:

1 Zur Vorbereitung stellst du die größere Stern-Gießform auf einen stabilen Untergrund, so dass diese nicht wackelt und streichst diese innen mit Speiseöl aus. Die kleinere Stern-Gießform bestreichst du auf der Außenseite gut mit Speiseöl.

2 Damit größere Steinchen aus dem Beton entfernt werden, solltest du ca. 350 g Betonpulver vor dem Anrühren mit Wasser durch ein einfaches Haushaltssieb sieben.

3 Fülle ca. 15 ml Wasser (bei gesiebtem Beton verändert sich das Mischverhältnis laut Packungsangabe) in einen Kunststoffeimer und lasse anschließend ca. 100 g des gesiebten Kreativ-Betonpulvers langsam einrieseln. Rühre diese Mischung mit einem Bastelholz bis eine gleichmäßige, gießfähige Masse entstanden ist.

4 Fülle die Gießmasse bis zur gewünschten Höhe in die vorbereitete Stern-Gießform (am besten nicht ganz bis zum oberen Rand gießen). Die Masse ca. 1-2 Minuten ruhen lassen. Dabei immer wieder leicht an die Form klopfen, damit eventuelle Luftblasen in der Betonmasse entweichen. Anschließend sofort die eingölte Kerze mittig eindrücken und mit Tesa fixieren.

Tipp Zum Fixieren der Kerze kann auch ein Kreis aus Karton zugeschnitten werden, mit einer mittigen Aussparung für die Kerze.

5 Über Nacht trocknen lassen.

6 Jetzt kannst du das ausgehärtete Objekt entformen. Zuerst drehst du die Kerze aus der Gießform. Anschließend drehst du die Stern-Gießform um und legst diese auf eine Unterlage aus Crepla oder Karton. Arbeite mit leichtem Druck deiner Hand, damit Luft zwischen Gießobjekt und Gießform dringen kann. Klopf die Stern-Gießform vorsichtig auf deine Unterlage, damit sich der Beton-Stern vollkommen aus der Form löst.

7 Aushärten lassen. Die Aushärtezeit ist je nach Größe und Temperatur variabel (am besten 1- mehrere Tage).

8 Kleine Grate oder Unebenheiten kannst du schnell und einfach mit Schleifpapier abschleifen. Für einen besonders glänzenden Effekt kannst du den Stern nach Wunsch noch mit Deco-Metall verzieren.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH